

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

平成28年度越知町橋梁点検結果一覧

NO	道路橋名	(フリガナ)	路線名	架設年次	橋長 (m)	幅員 (m)	判定区分
1	宮ヶ奈路二号橋	(ミヤガナロウウキョウ)	町道宮ヶ奈路線	1973	3.1	4.0	II
2	黒瀬橋	(クロセハシ)	町道面田線	1986	5.0	3.4	I
3	無名橋 1	(ムメイハシ1)	町道片岡仲村線	1986	6.4	4.5	II
4	無名橋 2	(ムメイハシ2)	町道片岡仲村線	1986	2.6	4.5	I
5	谷屋敷二号橋	(タニヤシキウキョウ)	町道谷ノ内1号線	1986	2.5	3.1	III
6	谷ノ内一号橋	(タノウチイチウキョウ)	町道谷ノ内3号線	1986	2.0	3.1	I
7	谷ノ内二号橋	(タノウチニウキョウ)	町道谷ノ内3号線	1986	3.1	4.0	II
8	梶ヶ奈路橋	(カジガナロハシ)	町道鎌井田桑敷線	1962	5.5	4.4	II
9	桐ノ峠橋	(キリノトウハシ)	町道桐ノ峠線	1986	7.5	3.5	I
10	橋ノ瀬一号橋	(ハシノセイチウキョウ)	町道浅尾谷口線	1986	5.5	6.1	I
11	橋ノ瀬二号橋	(ハシノセニウキョウ)	町道浅尾谷口線	1986	2.6	4.1	III
12	南片岡橋	(ミナミカタカハシ)	町道浅尾谷口線	1986	4.1	4.7	II
13	楮木橋	(カジキハシ)	町道浅尾谷口線	1986	4.5	4.5	II
14	谷口橋	(タニグチハシ)	町道浅尾谷口線	1986	6.7	4.8	II
15	甘草谷橋	(カンゾウダニハシ)	町道甘草線	1986	12.0	3.4	III
16	坂折川橋	(サカオリガハシ)	町道小森文徳線	1952	49.0	2.0	II
17	南ノ川一号橋	(ミナミノカワイチウキョウ)	町道南ノ川線	1961	15.5	2.8	II
18	浅尾橋	(アソハシ)	町道鎌井田浅尾線	1974	121.0	3.8	III
19	市ヶ谷橋	(イチガタニハシ)	町道野老山本線	1934	15.0	5.5	II
20	足川橋	(アソカハシ)	町道佐ノ国一号線	1983	26.0	5.0	II
21	的戸橋	(マドハシ)	町道五味大元線	1988	42.0	4.8	II
22	杉ノ畦一号橋	(スギノウヱイチウキョウ)	町道桐見ダム湖畔線	1987	36.0	4.8	I
23	杉ノ畦二号橋	(スギノウヱニウキョウ)	町道桐見ダム湖畔線	1980	17.8	5.0	II
24	佐ノ国川橋	(サノクニガハシ)	町道桐見ダム湖畔線	1978	38.0	5.1	I
25	佐ノ国橋	(サノクニハシ)	町道桐見ダム湖畔線	1977	54.0	6.0	II
26	西浦川一号橋	(ニシウラガワイチウキョウ)	町道西浦線	1995	17.8	4.8	II
27	宮の谷橋	(ミヤノタニハシ)	町道鎌井田横畠線	1928	21.9	5.2	III
28	南ノ川二号橋	(ミナミノカウニウキョウ)	町道チガヤノ線	1999	15.1	3.0	II
29	南ノ川橋	(ミナミノカハシ)	町道南ノ川一号線	1999	21.1	6.0	II
30	本村橋	(ホンムラハシ)	町道本村薬師堂線	1970	18.1	5.1	II
31	野老山橋	(ノロヤマハシ)	町道旧33号線	1963	87.8	7.8	II
32	無名橋 1 2	(ムメイハシ12)	町道本村中村線	不明	25.8	1.5	I