


補修図(2)

堂ノ川橋

主桁・床版・地覆損傷図 S-1/25



地覆0101

床版0101※2

主桁0101※2

床版0201※2

主桁0201※2

床版0301※2

主桁0301※2

床版0401※2

地覆0101※2

地覆（剝離・鉄筋露出）


番号	損傷の種類	損傷範囲			面積 (m ²)	体積 (m ³)
		W(mm)	L(mm)	t(mm)		
C-1	剝離・鉄筋露出	230	50	10	0.012	0.00012
C-2	剝離・鉄筋露出	50	100	10	0.005	0.00005

補修の種類	表 示
表面含浸工	※2

項目	仕様	単位	数量
主桁含浸材塗布	高分子系浸透性防水材	m ²	58.028


断面修復工

(左官工法)



※鉄筋腐食の場合は、鉄筋裏面まではつり取る。
※鉄筋腐食がないと判断される場合は、鉄筋まではつり出さない。
※断面修復材は防錆仕様（亜硝酸リチウム水溶液 配合（アルカード同等品））を仕様する。


含浸材塗布工




損傷の凡例

損傷の種類	表 示	A B C D E F G H I J
ひびわれ		
漏水・遊離石灰		
剝離・鉄筋露出		
剝離		
漏水・滞水		
う き		
腐食・防食機能の劣化		
変形・欠損		
洗堀		
その他		

施工フロー



施工フロー



堂ノ川橋

越 知 町			
施工年度	令和7年度	工事番号	令7老対 第2号
工 事 名	町道堂ノ岡2号線堂ノ川橋修繕工事		
図面名称	補修図(2)		
図面番号	3 / 15	縮 尺	図 示
路 線 名	町道堂ノ岡2号線		
工事場所	高知県 高岡郡越知町 横高南(空間)		

注 記

1、着工前には必ず現況寸法実測を行い、図面照合等の確認の後、施工を行う事。