


補修図(1)

堂ノ川橋

主桁・床版 損傷図

S=1/25

4-4断面図 S=1/25



地覆0101

床版0101

主桁0101 ※1

床版0201 ※1

主桁0201 ※1

床版0301 ※1

主桁0301 ※1

床版0401


地覆0101

防護柵下流側 側面図


S=1/25

| 補修の種類           | 表 示 |
|-----------------|-----|
| 断面修復工<br>(吹付工法) | ※1  |

| 項目    | 仕様         | 単位 | 数量     |
|-------|------------|----|--------|
| 断面修復工 | 吹付工法(湿式吹付) | m2 | 29.283 |
|       |            | m3 | 1.464  |



施工フロー



注 記

1、着工前には必ず現況寸法実測を行い、図面照合等の確認の後、施工を行う事。

| 越 知 町 |                    |      |          |
|-------|--------------------|------|----------|
| 施工年度  | 令和7年度              | 工事番号 | 令7老対 第2号 |
| 工 事 名 | 町道堂ノ岡2号線堂ノ川橋修繕工事   |      |          |
| 図面名称  | 補修図(1)             |      |          |
| 図面番号  | 2 / 15             | 縮 尺  | 図 示      |
| 路 線 名 | 町道堂ノ岡2号線           |      |          |
| 工事場所  | 高知県 高岡郡越知町 横高南(空間) |      |          |